



ENMIENDA NÚM. 2

SUBASTA FORMAL 23J-09394 PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CERRADURAS Y REPARACIÓN DE PUERTAS PARA EL HOSPITAL DE PSIQUIATRÍA FORENSE DE RIO PIEDRAS ADSCRITO A LA ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL Y CONTRA LA ADICCIÓN (ASSMCA) DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

ASUNTO: VARIOS

Se notifica a los licitadores interesados en participar en la subasta de referencia la siguiente enmienda:

- 
- I. Se adjunta **Tabla de Cotizar Enmendada I**, la cual tendrán que utilizar para presentar su oferta.
 - II. Se adjunta **Anejo IV sobre el Informe de Puertas Dañadas**.
 - III. Los licitadores tendrán que presentar sus ofertas **en o antes del miércoles, 3 de mayo de 2023, a las 10:00 am**, cumpliendo con las disposiciones del Pliego.
 - IV. El Acto de Apertura se llevará a cabo el **miércoles, 3 de mayo de 2023, a las 11:30 am**. Toda persona interesada en comparecer al Acto de Apertura, el cual se realizará de manera virtual, podrá acceder al mismo a través de la página cibernética de la ASG en el área de “Subastas/Licitaciones”, en la cual encontrará el enlace correspondiente a la subasta de referencia el cual proveerá, a su vez, la opción de conectividad al “acto de apertura virtual”.
 - V. Se añaden los incisos 20 al 27 a la Sección VII del Pliego de la Subasta Formal 23J-09394, que leen como sigue:

“20) El contratista deberá cerciorarse de que la cablería tenga continuidad desde la cerradura al panel de conexión del PLC y sistema de actuadores.

21) El contratista deberá instalar las cerraduras de las habitaciones de forma masterizada. Todas las cerraduras de las habitaciones y acceso a las tuberías deben abrir con la misma llave.



22) Las cerraduras de las oficinas de profesionales y las puertas de consola de seguridad deben ser masterizadas para que abran con una sola llave, diferente a la de las puertas de las habitaciones de los pacientes.

23) El contratista debe realizar los trabajos en horarios diurnos de lunes a viernes coordinado con la Administración.

24) El contratista deberá velar por sus equipos y herramientas en todo momento.


25) El contratista deberá pedir autorización y escolta del personal de seguridad para acceder a cualquier área del hospital.

26) El contratista deberá cumplir con los protocolos del COVID-19 estipulados por la Agencia.

27) El contratista ni sus empleados podrán utilizar su teléfono móvil dentro de las Facilidades del Hospital.”

Esta Enmienda forma parte del Pliego de Subasta y quienes interesen licitar, tendrán que considerarla al presentar su Oferta. Todos los demás términos, condiciones y especificaciones permanecen sin alterar.


Héctor Ortiz Méndez
Administrador Auxiliar
Área de Adquisiciones


Joel Fontáñez González
Oficial de Licitación Interino

**Emitido hoy martes, 25 de abril de 2023
En San Juan, Puerto Rico**



ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
Gobierno de Puerto Rico
PO Box 41249
San Juan, PR 00940
(787) 759-7676
administracion@ asg.pr.gov



TABLA DE COTIZAR ENMENDADA I
SUBASTA FORMAL NÚMERO 23J-09394
PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CERRADURAS Y REPARACIÓN DE PUERTAS PARA EL HOSPITAL DE PSIQUIATRÍA FORENSE DE RÍO PIEDRAS, ADSCRITO A LA ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL Y CONTRA LA ADICCIÓN DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO TOTAL	% LEY DE PREFERENCIA	MARCA	MODELO	GARANTÍA	TÉRMINO DE ENTREGA
1	Adquisición e instalación de cerraduras de cilindro para puertas de habitaciones, puertas de consola de seguridad y puertas de las oficinas de profesionales que dan acceso hacia la Sala	37						
2	Adquisición e instalación de cerraduras con bobina integrada para puertas de habitaciones, puertas de consola de seguridad y puertas de las oficinas de profesionales que dan acceso hacia la Sala	37						
3	Adquisición e instalación de cerraduras con llave que no están controladas por las consolas de seguridad para las puertas de las oficinas de profesionales que dan acceso hacia el pasillo de Administración	18						
4	Adquisición e instalación de cerraduras con llave que no están controladas por las consolas de seguridad para el acceso de las tuberías.	4						
5	Adquisición e instalación de cerraduras tipo handle para las puertas laterales de las habitaciones y puerta doble de acceso a la Sala.	3						
6	Adquisición e instalación de cerraduras "panic bar" para las puertas laterales de las habitaciones y puerta doble de acceso a la Sala	2						
7	Adquisición e instalación de magnéticos para las puertas laterales de las habitaciones.	4						
8	Adquisición e instalación de "electric bar" para las puertas laterales de las habitaciones y puerta doble de acceso a la Sala.	2						
9	Alineación de cuadro de puertas	18						
10	Reemplazo de marcos de puertas dañadas	2						

TÉRMINO DE ENTREGA DE LA OBRA: _____

COSTO TOTAL: _____

Sala #1	Reemplazo Cerradura	Cuadre de Puerta	Reemplazo de Marco	Comentarios
Habitación #17	X			Reemplazar ambas cerraduras
Habitación #20		X		Cuadre de puerta
Habitación #22		X		Cuadre de puerta
Habitación #24		X		Cuadre de puerta
Habitación #25	X			Reemplazar ambas cerraduras
Habitación #42		X		Cuadre de puerta
Habitación #43		X		Cuadre de puerta
Puerta lateral pasillo de arriba de habitaciones	X			Reemplazar magneto
Puertas lateral pasillo de abajo de habitaciones	X			Reemplazar magneto
Puerta Oficina de profesionales #1 hacia la Sala	X			Reemplazar ambas cerraduras
Puerta Oficina de profesionales #2 hacia la Sala	X			Reemplazar ambas cerraduras
Puerta Oficina de profesionales #3 hacia la Sala	X			Reemplazar ambas cerraduras
Puerta Oficina de profesionales #4 hacia la Sala	X			Reemplazar ambas cerraduras
Puerta de entrada al pasillo de las oficinas de profesionales de la Sala # 1 y 2	X			Reemplazar la cerradura y el "electric door strike"
Puerta acceso a la consola de seguridad desde las oficinas Sala #1	X			Reemplazar ambas cerraduras
Puerta lateral de la consola de seguridad hacia la Sala #1	X			Reemplazar ambas cerraduras
Cerradura puerta doble de entrada a la Sala	X			Handle de la cerradura dañado
Puerta Oficina de profesionales #1 hacia el pasillo de Administración	X			Reemplazar cerradura de llave, no es controlada por consola
Puerta Oficina de profesionales #2 hacia el pasillo de Administración	X			Reemplazar cerradura de llave, no es controlada por consola
Puerta Oficina de profesionales #3 hacia el pasillo de Administración	X			Reemplazar cerradura de llave, no es controlada por consola
Puerta Oficina de profesionales #4 hacia el pasillo de Administración	X			Reemplazar cerradura de llave, no es controlada por consola

Sala #2	Reemplazo Cerradura	Cuadre de Puerta	Reemplazo de Marco	Comentarios
Habitación #14	X			Reemplazar ambas cerraduras
Habitación #15	X			Reemplazar ambas cerraduras
Habitación #16	X			Reemplazar ambas cerraduras
Habitación #36	X			Reemplazar ambas cerraduras
Habitación #37	X			Reemplazar ambas cerraduras
Puerta Oficina de profesionales #2 hacia la Sala	X			Reemplazar ambas cerraduras
Puerta de acceso a la tubería entre Habitación 3 y 4	X			Reemplazar cerradura de llave, no es controlada por consola
Puerta lateral de la consola de seguridad hacia la Sala #2	X			Reemplazar ambas cerraduras

Puerta acceso a la consola de seguridad desde las oficinas Sala #2	X			Reemplazar ambas cerraduras
Puerta Lateral pasillo de arriba de habitaciones	X			Reemplazar magneto
Puerta Lateral pasillo de abajo de habitaciones	X	X		Reemplazar magneto y cuadro de puerta
Puerta doble de acceso a la Sala #2	X			Instalar cerradura con handle y panic bar (no existente)
Puerta Oficina de profesionales #1 hacia el pasillo de Administración	X			Reemplazar cerradura de llave, no es controlada por consola
Puerta Oficina de profesionales #2 hacia el pasillo de Administración	X			Reemplazar cerradura de llave, no es controlada por consola
Puerta Oficina de profesionales #3 hacia el pasillo de Administración	X			Reemplazar cerradura de llave, no es controlada por consola
Puerta Oficina de profesionales #4 hacia el pasillo de Administración	X			Reemplazar cerradura de llave, no es controlada por consola

Sala #3	Reemplazo Cerradura	Cuadre de Puerta	Reemplazo de Marco	Comentarios
Habitacion #18	X			Reemplazar ambas cerraduras
Habitacion #21	X		X	Reemplazar ambas cerraduras y reemplazo de marco
Habitacion #22	X			Reemplazar ambas cerraduras
Habitacion #23	X			Reemplazar ambas cerraduras
Habitacion #24	X			Reemplazar ambas cerraduras
Habitacion #28	X		X	Reemplazar ambas cerraduras y reemplazo de marco
Habitacion #45	X			Reemplazar ambas cerraduras
Habitacion #52	X			Reemplazar ambas cerraduras
Habitacion #50		X		Cuadre de puerta
Habitacion #56	X			Reemplazar ambas cerraduras
Puerta de entrada al pasillo de las oficinas de profesionales de la Sala # 3 y 4	X			Reemplazar la cerradura y el "electric door strike"
Puerta de acceso a la tubería entre Habitación 19 y 20	X			Reemplazar cerradura
Puerta de acceso a la tubería entre Habitación 21 y 22	X			Reemplazar cerradura
Puerta Oficina de profesionales #1 hacia la Sala	X			Reemplazar ambas cerraduras
Puerta Oficina de profesionales #2 hacia la Sala	X			Reemplazar ambas cerraduras
Puerta Oficina de profesionales #3 hacia la Sala	X			Reemplazar ambas cerraduras
Puerta Oficina de profesionales #4 hacia la Sala	X			Reemplazar ambas cerraduras
Puerta lateral de la consola de seguridad hacia la Sala #3	X			Reemplazar ambas cerraduras
Puerta acceso a la consola de seguridad desde las oficinas Sala #3	X			Reemplazar ambas cerraduras
Puerta Oficina de profesionales #1 hacia el pasillo de Administración	X			Reemplazar cerradura de llave, no es controlada por consola
Puerta Oficina de profesionales #2 hacia el pasillo de Administración	X			Reemplazar cerradura de llave, no es controlada por consola
Puerta Oficina de profesionales #3 hacia el pasillo de Administración	X	X		Reemplazar cerradura de llave, no es controlada por consola y cuadro de puerta

Puerta Oficina de profesionales #4 hacia el pasillo de Administración	X	X		Reemplazar cerradura de llave, no es controlada por consola y cuadro de puerta
Puerta Oficina del Supervisor		X		Cuadre de puerta
Puerta Cuarto de Medicamentos		X		Cuadre de puerta


Sala #4	Reemplazo Cerradura	Cuadre de Puerta	Reemplazo de Marco	Comentarios
Habitacion #8	X	X		Reemplazar ambas cerraduras y cuadro de puerta
Habitacion #10		X		Cuadre de puerta
Habitacion #12		X		Cuadre de puerta
Habitacion #15	X			Reemplazar ambas cerraduras
Habitacion #16	X			Reemplazar ambas cerraduras
Habitacion #30	X	X		Reemplazar cerradura y cuadro de puerta
Puerta Lateral pasillo de arriba de habitaciones	X			Reemplazar cerradura panic bar
Puerta Lateral pasillo de abajo de habitaciones		X		Cuadre de puerta, falta handle de la puerta
Puerta Oficina de profesionales #2 hacia la Sala	X			Reemplazar ambas cerraduras
Puerta Oficina de profesionales #3 hacia la Sala	X			Reemplazar ambas cerraduras
Puerta de acceso a la tubería entre Habitación 39 y 40	X			Reemplazar cerradura
Puerta Oficina de profesionales #1 hacia el pasillo de Administración	X			Reemplazar cerradura de llave, no es controlada por consola
Puerta Oficina de profesionales #2 hacia el pasillo de Administración	X	X		Reemplazar cerradura de llave, no es controlada por consola, cuadro de puerta
Puerta Oficina de profesionales #3 hacia el pasillo de Administración	X	X		Reemplazar cerradura de llave, no es controlada por consola, cuadro de puerta
Puerta Oficina de profesionales #4 hacia el pasillo de Administración	X			Reemplazar cerradura de llave, no es controlada por consola

Cerradura de las puertas de acceso a las tuberías.



Cerraduras de las habitaciones de pacientes y de las puertas de acceso desde la Sala a las oficinas de profesionales





Cerraduras de las oficinas de profesionales de la salud

Cerraduras de las oficinas de profesionales hacia el pasillo de Administración, son con llave y no controladas por la consola de seguridad



Cerraduras pasillo de las oficinas de profesionales de la salud

Cerradura de llave y "electric door strike"



Cerradura puerta doble de acceso a la Sala

Cerraduras dañadas no existentes




Ejemplo de las cerraduras dañadas no existentes




Magnetos de las puertas laterales de habitaciones



Magnetos puertas laterales de las habitaciones





Marcos de las puertas de las habitaciones para remplazar

