



NOTIFICACIÓN NÚM. 1

**SUBASTA FORMAL 23J-04790
PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA LA ACTUALIZACIÓN
DE LOS CUARTOS DE SERVIDORES DE LAS OFICINAS LOCALES Y REGIONALES,
ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA DEL GOBIERNO DE PUERTO
RICO**

ASUNTO: CONTESTACIÓN DE PREGUNTAS

Se notifica a los licitadores invitados a participar en la Subasta de referencia, las siguientes preguntas y contestaciones:

I. IT Consultants PR, Inc.

1. **P.** Relacionado a las partidas 14 y 15. ¿Qué tipo de conector deben tener estos equipos de prueba ¿SC, ST o LC?

R. En la tabla enmendada son las partidas 15 y 16. El conector para dichos equipos deben ser LC.

II. Communication Solutions

1. **P.** Partida 1- Se confirmó que el cable es plenum y para uso, nuestra pregunta fue si el cable es color azul la cual indican era correcto.

R. Cable *plenum*, de interior, color azul.

2. **P.** Partida 7 y 8- se preguntó si las cajitas de 1 puerto y 2 puertos son vacías o con Jack integrado y su contestación son vacías.

R. Correcto: cajas vacías

3. **P.** Sobre los anejos si se pueden utilizar la declaración jurada y resolución corporativa que está en RUL, indicaron según aplique. Pregunto, ¿si la persona que va a firmar todos los documentos es la misma que está registrada en el RUL, si podemos utilizar la misma?

R. Sí, sería la persona correcta para firmar todos los documentos.

III. Bermúdez, Longo, Díaz-Massó

1. **P.** En el ítem 1 el cable solicitado será de manufactura americana y cumpliendo estándares americanos (Buy American Act). ¿Debe cumplir con lo siguiente hecho en USA y UL (Underwriters Laboratories)? O será admitido cualquier otro producto que no requiera estos estándares.

R. En el ítem 1, el cable debe ser hecho en USA y UL.

2. **P.** Para los productos solicitados entre los ítems 1 al 8 se requiere que el material sea una solución de categoría 6e. Esta solución categoría 6e es una solución que no está disponible usualmente en el mercado por lo cual requerirá un pedido para su manufactura. Al contrario, la solución de categoría 6A cumple con el estándar de 10G a 500 MHZ igualmente que el 6e y es una solución con más disponibilidad en el mercado, además que el estándar TIA/EIA está atado a la solución categoría 6ª. La pregunta es, ¿Si ustedes aceptarían la solución 6A como alterna de la solución 6e?

R. Sí, es importante que sea Categoría 6.

3. **P.** En la tabla para ofertar no hay “patch panel” para la terminación de cables en los cuartos de telecomunicación. ¿Se estará requiriendo estos “patch panel”? Si es así, ¿Qué tipo de “patch panel” 24 o 48 puertos? ¿Qué sea en forma Modular o Regular?

R. Se añadió el artículo en la tabla enmendada como ítem 22. Los *patch pannels* deben ser de 24 puertos de forma regular.

4. **P.** Para el “tool kit” solicitado ¿Qué herramientas deben tener el mismo? ¿Cuál será su requerimiento en donde se llevarán estas herramientas un maletín suave o duro, en forma de una vaqueta que se pone en la correa de la persona o de otra forma?

R. El *tool kit*, ítem 17, debe incluir: destornilladores, ponchadoras, pinzas, tijeras de corte de cable, testers de cablería y wire strippers. El maletín puede ser suave o duro.

5. **P.** Ítems 9 y 10 los organizadores verticales y horizontales que formas tendrán. ¿Son un solo lado “front” o son dos lados “front and rear”? ¿Cuál será el tamaño del organizador vertical (largo, ancho y profundidad)?

R. Los ítems 9 y 10 (organizadores) deben ser *Front*. El ítem 9 (organizadores horizontales) deben tener hueco en la parte de atrás para pasar los cables. El ítem 10 (organizador vertical) el tamaño debe ser 40” de alto x 5” de ancho por 4” de profundidad.




JUNTA DE SUBASTAS

Administración de Servicios Generales | Gobierno De Puerto Rico

PO Box 41249 San Juan, PR 00940 | (787) 759-7676

juntadesubastas@asg.pr.gov



6. **P.** Para la certificadora Fluke Network solicitan con un kit para cable categoría 5 y 6. Mientras que el cable que solicitan es categoría 6e. ¿Confirmar requerimiento de la certificadora?

R. Estamos solicitando cable Categoría 6, entendemos que no debe haber problema. El ítem 21 (Fluke Network Qualification Tester 5 & 6 kit cable certification).

7. **P.** La escalera de tijera solicitada de 6 pies de altura en “fiberglass” viene en diferentes tipos de soporte de peso para una persona tales como 200, 250 y 300 libras. Esto es importante definir debido a la capacidad de peso de las personas a utilizar la escalera y también a la diferencia en precio que tiene cada uno de los tipos de escalera. ¿Cuál será el peso máximo a soporta en la escalera?

R. Para el ítem 20, se había contestado que debe soportar hasta 300 lbs. de peso y a prueba de corriente eléctrica. Se modificó en la tabla con la información.


8. **P.** Los ítems 7 y 8 menciona unos “surface mount block”. ¿Estos “surface mount block” deben incluir los “Jack” mencionado en el ítem? o ¿Solamente serán suplir los “surface mount block”?

R. Para los ítems 7 y 8 se había indicado que son las cajas vacías, sin los *jacks*.

9. **P.** La tabla de ofertar no provee espacio un total por ítem (multiplicación de cantidad por precio unitario) y tampoco para un total de todos los ítems solicitados (sumatoria de precio de todos los ítems). También por ser en PDF no provee para poder escribir en las columnas solicitadas. ¿Se incluirán los espacios para los totales? ¿ASG puede proveer la tabla en Excel para poder llenar los espacios y luego los licitadores poder entregar el documento en PDF?

R. Refiérase a la Enmienda I publicada en el Portal Oficial de la ASG, allí se incluye la Tabla de Ofertar actualizada.

Esta notificación forma parte del pliego de subasta y quienes interesen licitar, tendrán que considerarla al presentar su oferta. Todos los demás términos, condiciones especiales y especificaciones permanecen sin alterar.



Irmarié C. Hernández Costa
Secretaria Alterná
Junta de Subastas

Emitido hoy, 21 de diciembre de 2022
San Juan, Puerto Rico



JUNTA DE SUBASTAS

Administración de Servicios Generales | Gobierno De Puerto Rico

PO Box 41249 San Juan, PR 00940 | (787) 759-7676

juntadesubastas@ asg.pr.gov